

Государственное бюджетное общеобразовательное
Учреждение Самарской области средняя общеобразовательная
школа села Нижнее Санчелеево м.р. Ставропольский
Самарской области

ИНН 6382062977 КПП 638201001
Самарская область, м.р.Ставропольский
сельское поселение Нижнее Санчелеево,
село Нижнее Санчелеево, ул.Бузыцкова, д.68
телефон: 72-10-78
« 21 » 03 2014г.
№ 68

Отдел координации
администрации
м.р.Ставропольский
ТИТОВУ А.В.

Директора ГБОУ СОШ
села Нижнее Санчелеево
Воробьева Н.В.

В связи с предписанием №241/1/1 от 20.03.2014г. «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности», прошу выделить средства для устранения следующих пунктов предписания (предписания прилагаются):

1. Ширина эвакуационного выхода здания детского сада (тамбур выхода из левого крыла здания) менее 1,2 метра (по факту 0,77 м.)
2. Ширина эвакуационного выхода из здания детского сада (выход, расположенный в левом крыле здания) менее 1,2 метра (по факту 0,8м.)
3. Ширина эвакуационного выхода из здания детского сада (выход из общего коридора здания в раздевалку, расположенный в левом крыле здания) менее 1,2 метра (по факту 0,8м.).
4. Отсутствие 230 кв.м. линолеума соответствующего правилам пожарной безопасности в зданиях, находящихся по адресам: с.Нижнее Санчелеево, ул.Бузыцкова, 70, с.Лопатино, ул.Мира,4.
5. Ширина эвакуационного выхода из здания начальной школы (центральный выход) менее 1,2 метра (по факту 0,8м.)
6. Ширина эвакуационного выхода из здания начальной школы (выход, расположенный из помещения столовой) менее 1,2 метра (по факту два дверных проема 0,77м и 0,8 м.)
7. Второй этаж здания начальной школы (Ф4.1.) не имеет второго эвакуационного выхода. (По факту с этажа здания имеется дверь эвакуационного выхода, ведущая на балкон, на котором отсутствует лестница 3-го типа).
8. В здании начальной школы для покрытия пола в лестничной клетке допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, РП2, Д2, Т2 (масляная краска).

 21.03.2014

9. В полу на пути эвакуации 1 этажа здания начальной школы (общий коридор) допущены перепады высот менее 45 см. В месте соединения общего коридора с лестничной клеткой перепад высот составляет 0,17м. С левой и правой стороны от места соединения общего коридора с лестничной клеткой перепад высот составляет 0,1м.
10. Ширина прохода к одиночному рабочему месту из тамбура в помещение кухни здания начальной школы менее 0,7 м. (по факту – 0,6 м).

Директор школы



Воробьев Н.В.

Администратор
и.р. Старопольский
ТИТОВ А.В.

Директор ГБОУ СОШ
с. Нижняя Санхарская
Воробьев Н.В.