

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЗДАНИЮ (УЧАСТКА) – ЗДАНИЕ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
ул.Бузыцкова, 68

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (выходы) на территорию	есть	б\н	3,5	Отсутствует тактильные обозначения	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	б\н	1	Отсутствует тактильные обозначения	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
1.3.	Лестница (наружная)	Нет						
1.4.	Пандус (наружный)	Нет						
1.5.	Автостоянка и парковка	нет						
	Общие требования к зоне							

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЗДАНИЮ (УЧАСТКА) – ЗДАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ул.Бузыцкова, 70

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (выходы) на территорию	есть	б\н	3	Отсутствует тактильные обозначения	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	б\н	3	Отсутствует тактильные обозначения	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
1.3.	Лестница (наружная)	Нет						
1.4.	Пандус (наружный)	Нет						
1.5.	Автостоянка и парковка	нет						
	Общие требования к зоне							

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЗДАНИЮ (УЧАСТКА) – ЗДАНИЕ СПДС «РАДУГА»
ул.Советская, 54

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (выходы) на территорию	есть	б\н	13	Отсутствует тактильные обозначения	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	б\н	3	Отсутствует тактильные обозначения	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
1.3.	Лестница (наружная)	есть	б\н	4		КС		
1.4.	Пандус (наружный)	Нет						
1.5.	Автостоянка и парковка	нет						
	Общие требования к зоне							

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЗДАНИЮ (УЧАСТКА) – ЗДАНИЕ СПДС «СОЛНЫШКО»
с.Лопатино ул.Мира, 4

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (выходы) на территорию	есть	б\н	1	Отсутствует тактильные обозначения	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
1.2.	Путь (пути) движения на территории	нет		1				
1.3.	Лестница (наружная)	Нет						
1.4.	Пандус (наружный)	Нет						
1.5.	Автостоянка и парковка	нет						
	Общие требования к зоне							

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВХОДА (ВХОДОВ) В ЗДАНИЕ – ЗДАНИЕ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
ул.Бузыцкова, 68

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница наружная	Нет						
2.2.	Пандус (наружный)	Нет						
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	Есть	б\н	3	Отсутствует тактильная информация	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
2.4.	Дверь (входная)	Есть	4	3	Отсутствует тактильная информация, отсутствует световой и звуковой маяк	С, Г	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
2.5.	Тамбур	есть	4	4	Отсутствует тактильная информация	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне							

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВХОДА (ВХОДОВ) В ЗДАНИЕ – ЗДАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ул.Бузыцкова, 70

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница наружная	Нет						
2.2.	Пандус (наружный)	Нет						
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	Есть	б\н	8	Отсутствует тактильная информация	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
2.4.	Дверь (входная)	Есть	14	8	Отсутствует тактильная информация, отсутствует световой и звуковой маяк	С, Г	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
2.5.	Тамбур	есть	14	6	Отсутствует тактильная информация	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне							

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВХОДА (ВХОДОВ) В ЗДАНИЕ – ЗДАНИЕ СПДС «РАДУГА»
ул.Советская, 54

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница наружная	есть	б\н	4	Отсутствует тактильная информация	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
2.2.	Пандус (наружный)	Нет						
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	Есть	б\н	4	Отсутствует тактильная информация	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
2.4.	Дверь (входная)	Есть	27	5	Отсутствует тактильная информация, отсутствует световой и звуковой маяк	С, Г	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
2.5.	Тамбур	есть	27	5	Отсутствует тактильная информация	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне							

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВХОДА (ВХОДОВ) В ЗДАНИЕ – ЗДАНИЕ СПДС «СОЛНЫШКО»
С.Лопатино ул.Мира, 4

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница наружная	нет						
2.2.	Пандус (наружный)	Нет						
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	Есть	б\н	4	Отсутствует тактильная информация	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
2.4.	Дверь (входная)	Есть	1	6	Отсутствует тактильная информация, отсутствует световой и звуковой маяк	С, Г	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
2.5.	Тамбур	есть	1	6	Отсутствует тактильная информация	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне							

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПУТИ (ПУТЕЙ) ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (В Т.Ч. ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ)
 ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ул.Бузыцкова, 68

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидание, галерея, балкон)	Есть	15, 18,32	6,7,9	Отсутствует тактильная информация	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	Нет						
3.3.	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5.	Дверь	Нет						
3.6.	Пути эвакуации (в т.зоне безопасности)	есть		5,7,9	Отсутствует тактильная информация	К,С, Г	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне							

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПУТИ (ПУТЕЙ) ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (В Т.Ч. ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ)
ЗДАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ул.Бузыцкова, 70

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидание, галерея, балкон)	Есть	12,13	1,4	Отсутствует тактильная информация	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	б\н	10	Отсутствует тактильная информация	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
3.3.	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5.	Дверь	Нет						
3.6.	Пути эвакуации (в т.зоны безопасности)	есть		1,4,9	Отсутствует тактильная информация	К,С, Г	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне							

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПУТИ (ПУТЕЙ) ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (В Т.Ч. ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ)
ЗДАНИЕ СПДС «РАДУГА» ул.Советская, 54

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидание, галерея, балкон)	Есть	28,26	6,8,7,2,10	Отсутствует тактильная информация	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	б\н	9,15	Отсутствует тактильная информация	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
3.3.	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5.	Дверь	Нет						
3.6.	Пути эвакуации (в т.зоне безопасности)	есть		6,8,7,2	Отсутствует тактильная информация	К,С, Г	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне							

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПУТИ (ПУТЕЙ) ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (В Т.Ч. ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ)
ЗДАНИЕ СПДС «СОЛНЫШКО» с.Лопатино ул.Мира,4

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидание, галерея, балкон)	Есть	4,5,18	2,6,8	Отсутствует тактильная информация	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3.	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5.	Дверь	Нет						
3.6.	Пути эвакуации (в т.зоны безопасности)	есть		2,6	Отсутствует тактильная информация	К,С, Г	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне							

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ (ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ул.Бузыцкова, 68

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне							

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ (ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов ЗДАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ул.Бузыцкова, 70

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне							

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ (ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)
 Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов ЗДАНИЕ СПДС «РАДУГА» ул.Советская, 54

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне							

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ (ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов ЗДАНИЕ СПДС «СОЛНЫШКО» с.Лопатино ул.Мира,4

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне							

5.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ул.Бузыцкова,

68

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	20,21,22,23	10	Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни	К, С	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений	Капитальный ремонт
5.2.	Душевая / ванная комната	нет						
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть	13	8	Отсутствует тактильная информация	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне							

5.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ул.Бузыцкова, 70

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	7,8	5	Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни	К, С	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений	Капитальный ремонт
5.2.	Душевая / ванная комната	нет						
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть	18, 10, 5,8	7	Отсутствует тактильная информация	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне							

5.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЕ СПДС «РАДУГА» ул.Советская, 54

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	8,38,18, 10, 6	1	Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни	К, С	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений	Капитальный ремонт
5.2.	Душевая / ванная комната	нет						
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть	6,29,14, 11, 10	2	Отсутствует тактильная информация	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне							

5.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЕ СПДС «СОЛНЫШКО» с.Лопатино
ул.Мира, 4

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	2	5	Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни	К, С	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений	Капитальный ремонт
5.2.	Душевая / ванная комната	нет						
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть	4	6	Отсутствует тактильная информация	С	Установка тактильного обозначения	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне							

6.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ул.Бузыцкова, 68

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	Нет						
6.2.	Акустические средства	Нет						
6.3.	Тактильные средства	Нет						
	Общие требования к зоне	нет						

6.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ ЗДАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ул.Бузыцкова, 70

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	Нет						
6.2.	Акустические средства	Нет						
6.3.	Тактильные средства	Нет						
	Общие требования к зоне	нет						

6.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ ЗДАНИЕ СПДС «РАДУГА» ул.Советская, 54

№ п\п	Наименование – функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	Нет						
6.2.	Акустические средства	Нет						
6.3.	Тактильные средства	Нет						
	Общие требования к зоне	нет						

6.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ ЗДАНИЕ СПДС «СОЛНЫШКО» с.Лопатино
ул.Мира, 4

№ п\п	Наименование – функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть \ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	Нет						
6.2.	Акустические средства	Нет						
6.3.	Тактильные средства	Нет						
	Общие требования к зоне	нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЕ
ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ул.Бузыцкова, 68

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Работы по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
ГБОУ СОШ с.Нижнее Санчелеево основная школа	ДЧ – И (О,Г)	-	2	2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЕ
ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ул.Бузыцкова, 70

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Работы по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
ГБОУ СОШ с.Нижнее Санчелеево начальная школа	ДЧ – И (О,Г)	-	2	2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЕ
ЗДАНИЕ СПДС «РАДУГА» ул.Советская, 54

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Работы по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
ГБОУ СОШ с.Нижнее Санчелеево СПДС «Радуга»	ДЧ – И (О,Г)	-	14	2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЕ
ЗДАНИЕ СПДС «СОЛНЫШКО» с.Лопатино ул.Мира, 4

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Работы по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
ГБОУ СОШ с.Нижнее Санчелеево СПДС «Солнышко»	ДЧ – И (О,Г)	-	10	2

**АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА (ПЛАН)
АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ м.р.Ставропольский**

№ п\п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ п/доступности	Плановые работы	
				Содержание работ	Вид работ
1	2	3	4	5	6
1	ГБОУ СОШ с.Нижнее Санчелеево основная школа	445134 Самарская область муниципальный район Ставропольский сельское поселение Нижнее Санчелеево село Нижнее Санчелеево ул.Бузыцкова, 68	1	Тактильная информация, установка звуковых и световых сигналов	Текущий ремонт

Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
	Объем, тыс.рублей	Источник		

**АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА (ПЛАН)
АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ м.р.СТАВРОПОЛЬСКИЙ**

№ п\п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ п/доступности	Плановые работы	
				Содержание работ	Вид работ
1	2	3	4	5	6
1	ГБОУ СОШ с.Нижнее Санчелеево начальная школа	445134 Самарская область муниципальный район Ставропольский сельское поселение Нижнее Санчелеево село Нижнее Санчелеево ул.Бузыцкова, 70	1	Тактильная информация, световой и звуковой сигнал, увеличение ширины дверных проемов, уменьшении высоты порогов, оборудования пандусами	капитальный ремонт

Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
	Объем, тыс.рублей	Источник		

**АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА (ПЛАН)
АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ м.р.СТАВРОПОЛЬСКИЙ**

№ п\п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ п/доступности	Плановые работы	
				Содержание работ	Вид работ
1	2	3	4	5	6
1	ГБОУ СОШ с.Нижнее Санчелеево СПДС «Радуга»	445134 Самарская область муниципальный район Ставропольский сельское поселение Нижнее Санчелеево село Нижнее Санчелеево ул.Советская, 54	1	Тактильная информация, световой и звуковой сигнал, увеличение ширины дверных проемов, уменьшении высоты порогов, оборудования пандусами	капитальный ремонт

Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
	Объем, тыс.рублей	Источник		

**АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА (ПЛАН)
АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ м.р.СТАВРОПОЛЬСКИЙ**

№ п\п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ п/доступности	Плановые работы	
				Содержание работ	Вид работ
1	2	3	4	5	6
1	ГБОУ СОШ с.Нижнее Санчелеево СПДС «Солнышко»	445136 Самарская область муниципальный район Ставропольский сельское поселение Верхнее Санчелеево село Лопатино ул.Мира, 4	1	Тактильная информация, световой и звуковой сигнал, увеличение ширины дверных проемов, уменьшении высоты порогов, оборудования пандусами	капитальный ремонт

Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
	Объем, тыс.рублей	Источник		